



Proces kontrol udført: 15. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 1
GPS: 55,68347200 - 9,76247200
Kontrol: Udførrelse

Emne: Beton
Resultat: Accepteret


Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 15. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Bent Jensen
Registrerings Nr. 2
GPS: 55,68352600 - 9,76239500
Kontrol: Materiale

Emne: Beton
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 15. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Bent Jensen
Registrerings Nr. 3
GPS: 55,68353700 - 9,76240500
Kontrol: Materiale

Emne: Beton
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 15. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Bent Jensen
Registrerings Nr. 4
GPS: 55,68354600 - 9,76240800
Kontrol: Materiale

Emne: Beton
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 19. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 5
GPS: 55,68347700 - 9,76241100
Kontrol: Materiale

Emne: Vådrumsbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 19. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 6
GPS: 55,68342200 - 9,76262000
Kontrol: Udførrelse

Emne: Vådrumsbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Primer
:



Proces kontrol udført: 21. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 7
GPS: 55,68343200 - 9,76238900
Kontrol: Udførelse

Emne: Vådruksbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 21. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 8
GPS: 55,68341300 - 9,76250200
Kontrol: Udførelse

Emne: Vådruksbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 21. januar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 9
GPS: 55,68339400 - 9,76232800
Kontrol: Materiale

Emne: Vådrumsbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 4. februar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 10
GPS: 55,68346100 - 9,76237900
Kontrol: Udførrelse

Emne: Vådrumsbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 4. februar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 11
GPS: 55,68347400 - 9,76235600
Kontrol: Udførrelse

Emne: Vådrumsbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 4. februar 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 12
GPS: 55,68345900 - 9,76233800
Kontrol: Materiale

Emne: Fliseklæb
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 25. marts 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 13
GPS: 55,68388500 - 9,76175300
Kontrol: Udførrelse

Emne: Vådrumsbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
:



Proces kontrol udført: 25. marts 2015
Udført af: Morten Friis A/S
Kontrolør: Holger Therkelsen
Registrerings Nr. 14
GPS: 55,68385500 - 9,76188300
Kontrol: Udførrelse

Emne: Vådrumsbehandling
Resultat: Accepteret

Bemærkninger: Ingen bemærkninger
: