

B 3.2.2.3 Statisk Kontrolrapport In-situ beton

Dato: 31.07.2022
Byggesag: Paradigme
Konstruktionsklasse: Konstruktionsklasse 4
Egen kontrollør: Rasmus Frandsen - Morten Friis A/S
Uafhængig kontrollør: Holger Therkelsen - Morten Friis A/S
Tredjeparts kontrollør: Jørgen Ø. Thomsen HM Entreprenør A/S



Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse:

2 Statisk kontrol rapport In-Situ beton

2,1	Udførelses rapport	Side
2,1,1	Gennemgang af projektmateriale	3
2,1,2	Kontrol af udførsels grundlag	3
2,1,3	Kontrol af materialer og produkter	3
2,1,4	Modtage kontrol	3
2,1,5	Proces kontrol	3
2,1,6	Slut kontrol	3
2,2	Dokumentation	
2,2,1	FotoDok	4
2,2,2	Følgesedler	4
2,3	Gransnings notat	
2,3,1	Gennemgang af arbejdstegninger	4

Kontrol Rapport

Nr.	Emne	Konstruktionsdel	Grundlag	Omfang	Metode	Acceptkriterie overholdt JA / NEJ	Dokumentation	Afgivelser	Opfølgning
1 Gennemgang af projektmateriale									
1,1	Hoved projektet granskes	Alle	Projekt materiale	100 %	Visuelt	JA	Kommentarer indarbejdet i granskingsnotat	NEJ	Ikke Relevant
2 Kontrol af udførsels grundlag									
2,1	Arbejds tegninger	Relevante	Arbejds tegninger	50 %	Visuelt	JA	Vedlagte arbejdstegninger Fundamentsplan Fundamentsdetalje (Bilag 1 & 2)	NEJ	Ikke Relevant
3 Kontrol af materialer og produkter									
3,1	Primære materialer til indbygning	Alle	Projekt materiale	50 %	Visuelt	JA	Kontrol udført	NEJ	Ikke Relevant
4 Modtage kontrol									
4,1	Armering	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgesedler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
4,2	Isolering	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgesedler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
4,3	Indbygnings dele	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgesedler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
4,4	Beton	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgesedler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
4,5	Fugebånd	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgesedler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
5 Proces kontrol									
5,1	Afsætning / Forme - koter - geometri	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
5,2	Armering - Type - Dimension - Placering - Stødlængde - Dækklag	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
5,3	Indbygnings- dele - Geometri - Dimension - Placering - Type	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
5,4	Isolering	Vægge Kanter Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
5,5	Beton - Type - Koter - Geometri	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
5,6	Understøbning	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	50 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
6 Slut kontrol									
6,1	Gennemgang - Planhed - Udfaldskrav - Tollerancer	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	100 %	Visuelt Måling	JA	Kommenteret og udbedret på byggepladsen	NEJ	Ikke Relevant

FotoDok

Udskrift af registreringer fra FotoDok indgår som bilag under navnene:

- **Egen kontrol FotoDok.pdf**
- **Uafhængig kontrol FotoDok.pdf**

Følgesedler

Følgesedler påført indbygnings sted er scannede og indgår som bilag under navnet:

- **Følgesedler.pdf**

Granskningsnotat

Dato	Tegningsnavn	Tegningsnummer	Revision	Revisions dato	Bemærkninger